⑱日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

❸ 公開実用新案公報(U) 平1-148368

強別配号 @Int.CL.4

@公開 平成1年(1989)10月13日

B 42 D G 06 K G 11 C 15/02 19/00 5/00

331 301

庁内整理番号

J-8302-2C L-6711-5B B-7341-5B審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

メモリカード ❷考案の名称

> ②実 昭63-40588

魯出 昭63(1988) 3月28日

古 70考

東京都豊島区西池袋 2-36-11 ・岩

野 哲 生 大 人 大日本印刷株式会社 创出

田

東京都八王子市平岡町21-5 東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

個代 理 弁理士 鎌田 久男

BEST AVAILABLE COPY

1.考案の名称

メモリカード

2. 実用新案登録請求の範囲

カード基体と、前記カード基体に直接またはI C基板を介して搭載されたICチップと、前記カード基体に直接または外部接続端子基板を介して 外部装置の端子接続部と同数設けられた外部接続 端子と、前記外部接続端子のうち前記ICチップ の記憶容量に応じてそのICチップと接続を必要 とする外部接続端子だけに穿設された接続用のス ルーホールと、前記スルーホールと前記ICチップ プを接続するプリント配線とから構成したメモリ カード。

3. 考案の詳細な説明

〔技術分野〕

本考案は、ICチップを搭載したメモリカードに関し、特に、そのICチップとの接続に必要な外部接続端子のみにスルーホールを設けたメモリカードに関するものである。

(從来技術)

従来、この種のメモリカードとして、カード基体の体内に「Cチップを搭載して、そのカード基体の一端部に外部装置と接続する外部接続端子を複数個設け、それらの外部接続端子と前記「Cチップとを接続するために、「C基板または「C基板と外部接続端子基板とを貫通させるスルーホールを設けたものが知られている。

[解決すべき課題]

前記従来のメモリカードには、次のような解決 すべき課題があった。

このようなメモリカードの外部接続端子は、外部装置の端子数に対応させて決定されるため、それに対応した配置になっている。このため、メモリカードに、記憶容量の小さな I Cチップを内蔵したメモリカードを使用する場合に、 I Cチップがすべての外部接続端子と接続されるわけではな

いので、外部接続端子を必要数だけに減らすことが考えられる。

しかしながら、外部装置との接続の際に、外部接続端子の設けられていない部分があると、カード基体または外部接続端子基板がプラスチック製であるので、その部分が摩耗してしまうおそれがある。

また、複数の外部接続端子が、整然と配置されているメモリカードで、それらの外部接続端子が部分的に欠損した状態は、外観デザイン上も好ましくない。

このため、記憶容量の小さなICチップを搭載したメモリカードにおいては、そのICチップとの接続のためには不要な外部接続端子も設けることになり、外観上は同じ数の外部接続端子が設けられている。従って、外部からメモリカードに搭載されたICチップの記憶容量が認識できないという問題があった。

本考案の目的は、外観を損なうことなく、搭載 されたICチップの記憶容量のちがいを、外部か

ら容易に視認できるメモリカードを提供すること である。

〔考案の要旨〕

本件考案者は、外部接続端子に設けられるスルーホールの数により、搭載されているICチップの記憶容量のちがいを認識できることを見出して本考案をするに至った。

すなわち、本考案によるメモリカードは、カード基体と、前記カード基体に直接または I C 基板を介して搭載された I C チップと、前記カード基体に直接または外部接続端子基板を介して外部装置の端子接続部と同数設けられた外部接続端子と、前記外部接続端子のうち前記 I C チップの記憶容量に応じてその I C チップと接続を必要とする外部接続端子だけに穿設された接続用のスルーホールと、前記スルーホールと前記 I C チップを接続するプリント配線とから構成されている。

前記構成によれば、接続に必要な外部接続端子 のみにスルーホールが設けられているので、メモ リカードに搭載された I C チップの記憶容量のち がいを外部から容易に認識することができる。 〔実施例〕

以下、図面等を参照して、実施例につき、本考案を詳細に説明する。

第1図は、本考案によるメモリカードの実施例を、外部装置の一部とともに示した平面図、第2図は、前記実施例カードを展開して示した斜視図、第3図は、第2図の実施例カードを実質的にⅡーⅢ線で切断して示した拡大斜視図である。

各図において、1はカード基体、2はJC基板、3は1Cチップ、4は外部接続端子、5はプリント配線、6はスルーホール、7は外部装置、8は端子接続部である。

この実施例のメモリカードは、カード基体1に I C基板2を装着するタイプのものである。

カード基体1は、IC基板2等を支持するため 薄板であり、ポリ塩化ビニル等の合成樹脂により 成形されている。このカード基体1の表面の右側 には、厚み方向にIC基板2が挿入される凹部1 aが設けられており、その凹部1aにはさらにI

Cチップ3が挿入される小さな凹部1 b が設けられている。

1 C基板 2 の裏面には、 1 C チップ 3 が搭載されており、表面の一端には複数の外部接続端子 4 が設けられている。 1 C 基板 2 は、ポリイミド等の樹脂で成形されている。 I C チップ 3 としては、 6 4 K B の R O M が使用されており、 I C 基板 2 にモールド被覆されている。

外部接続端子4は、コンピュータ等の読取装置である外部装置7の端子接続部8と同数設けられている。

プリント配線5は、ICチップ4に接続されており、IC基板2の裏面に配線されている。このプリント配線5と外部接続端子4とは、第3図に示したような、スルーホール6により接続されている。

本考案のメモリカードでは、ICチップ3として記憶容量の少ない64KBのROMが搭載されているので、外部接続端子4のうちのいくつかは接続する必要がない。そこで、接続に必要な外部

接続端子4Aには、スルーホール6が設けられているが、接続に必要でない外部接続端子4Bには、第3図に示したように、スルーホール6が設けられていない。

一方、1 Cチップ3として128 KBのROMを搭載した場合には、全ての外部接続端子4と接続する必要があるので、スルーホール6は全ての外部接続端子4 に穿設されることになる。

このため、スルーホール6が設けられていない 外部接続端子4があるか否かで、搭載された I C チップ3が、64KBのものか128KBのもの かを、外部から容易に視認できる。

以上説明した実施例にとらわれることなく、本 考案を逸脱しない範囲内で、種々の変形を施すこ とができる。

例えば、ICチップをROMとして説明したが、 EPROM、EEPROM等の1チップのものあ るいはそれらとマイクロプロセッサとを組合わせ た2チップのものを適用することもできる。

カード基体にJC基板を装着たものを例にした

が、ICチップや外部接続端子を直接カード基材 に装着したものや、外部接続端子基板を用いて装 着したものであってもよい。

〔考案の効果〕

以上詳しく説明したように、本考案によれば、 外部接続端子を外部装置の端子接続部と同数設け たので、その端子接続部によってカード基体また は外部接続端子基板等が摩耗することがなくなる とともに、欠損した外部接続端子がないので、外 復デザイン上も問題がなくなった。

また、メモリカードの外部接続端子に、搭載される L C チップに必要なだけしかスルーホールを 設けないので、スルーホールの数を確認すること により、そのカードに搭載された L C チップの記 憶容量を外部から認識することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本考案によるメモリカードの実施例を、外部装置の一部とともに示した平面図、第2図は、前記実施例カードを展開して示した斜視図、第3図は、第2図の実施例カードを実質的に単一

■線で切断して示した拡大斜視図である。

1 …カード基体

2 … 1 C 基板

3…ICチップ

4 …外部接続端子

5 … プリント配線 . 6 … スルーホール


7 …外部装置

8 …端子接続部

実用新案登録出願人 大日本印刷株式会社

代 理 人

弁理士 鎌田



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☑ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.